

▶▶▶ **APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE**

**1-PAPIEROVÝ SYSTÉM PRE LED TLAČIARNE S BIELYM TONEROM**

Inštrukcie pre tlač na **Svetlé Textilie** s **FOREVER Laser-Light (No-Cut)**

**pre VEKTOROVÚ GRAFIKU A FOTOGRAFIE**

▶ **NASTAVENIE TLAČE**

**IBA PRE OKI TLAČIARNE S BIELYM TONEROM**

**Nastavenie papiera a tlače:** Label 1, Multi Purpose-Tray

**Sýtosť bieleho toneru** (v menu: Kalibrácia): 3

**Režim obrázku:** Zrkadlový obraz, CMYK režim (nie RGB), Farebná tlač (Color Print), Biela farba (White On)

**NASTAVENIE TERMOLISU**

**BAVLNA**



**OTOČNÝ TERMOLIS**

**VÝKLOPNÝ TERMOLIS**



**PRENOS**

**180-200°C (356-392 F), 15 sek.,  
2-3 barov**

**180-200°C (356-392 F), 30 sek.,  
vysoký prítlak**

**FIXOVANIE**

**180-200°C (356-392 F), 30 sek.,  
5 barov**

**180-200°C (356-392 F), 40 sek.,  
vysoký prítlak**

▶▶▶ **TRANSFER**

- ▶ Umiestnite transfer (grafiku) na textil a pritlačte pri teplote 180-200°C na 15 sekúnd s nízkym prítlakom (2-3 barov).
- ▶ Pošúchajte transfer kúskom odevu (látky) a odstráňte podkladový papier po 5 - 10 sekundách!
- ▶ Prekryte transfer s papierom na pečenie alebo so silikónovým papierom a pritlačte pri teplote 180-200°C na 30 sekúnd s vysokým prítlakom k dosiahnutiu dobrej prateľnosti.

- ▶ Umiestnite transfer (grafiku) na váš textil a pritlačte pri teplote 180-200°C na 30 sekúnd s vysokým prítlakom (5 barov).
- ▶ Pošúchajte transfer kúskom odevu (látky) a odstráňte podkladový papier po 5 - 10 sekundách!
- ▶ Prekryte transfer s papierom na pečenie alebo so silikónovým papierom pri teplote 180-200°C na 40 sekúnd s vysokým prítlakom k dosiahnutiu dobrej prateľnosti

▶▶▶ **TIPY A TRIKY**

- ▶ Umiestnite úplne čistý textil na spodnú platňu. **(Uistite sa prosím, že sa na platni nenachádzajú žiadne gombíky a goliere.** Ak to nie je možné, navlečte textil priamo na spodnú platňu.)
- ▶ Ak je vidno po prenose svetlé pozadie okolo grafiky, jemne znížte prítlak k minimalizovaniu alebo odstráneniu pozadia. Ak sa toner nepreniesol celý, zvyšte jemne prítlak aby bol transfer kompletný.
- ▶ Na trhu je veľké množstvo termolisov a dokonca rovnaký model termolisov sa môže odlišovať v skutočnej teplote a prítlaku aplikovanom na textile. Je dôležité aby ste si zachovali vaše aplikačné parametre pri transferi. V závislosti od teploty a prítlaku vašeho termolisov môže byť aplikačný čas v rozmedzí 10, 15 alebo aj viac sekúnd.
- ▶ Pre optimálnu prateľnosť udržiavajte prosím prítlak, teplotu a aplikačný čas podľa inštrukcií.
- ▶ Výklopné termolisov majú obyčajne menší prítlak, preto treba predĺžiť aplikačný čas na transfer.

▶▶▶ **APLIKÁCIA NA PAPIER**

- ▶ Pri potlačí na papier je teplota 180°C, prítlak 2-3 bary, aplikačná doba 15 sekúnd, strhávanie za tepla.

▶▶▶ **PRANIE**

- ▶ **Up to 30°C** v teplej vode.

**MÁTE PROBLÉM S TRANSFEROM?** Navštívte [www.alphaset.sk](http://www.alphaset.sk) a kontaktujte nás!